

TECH-AIR10 充電における注意事項

1. Tech-Air10 をご使用になる際は、必ず2日前に、Tech-Air10 本体、及びワイヤレス LED ディスプレイのフル充電を行ってください。
なおワイヤレス LED ディスプレイは、作動ベルトの LED ディスプレイ用磁気充電ドッキングエリアにセットして充電してください。



2. 充電中の LED ライトは充電量により下記のように点灯、あるいは点滅致します。

再充電中のLED表示

	Under 8 hours
	8 to 16 hours
	16 to 24 hours
	Fully charged

Glossary

消灯	点灯	点滅

なお充電が空の状態から充電を行う際は、すぐには赤色の LED の点滅も始まりません。LED の点滅までしばらくお待ちください。

3. しばらくたっても LED ランプが点滅、あるいは点灯しない場合には、ワイヤレス LED ディスプレイを作動ベルトの LED ディスプレイ用磁気充電ドッキングエリアにセットしたまま前後左右に動かして様子を見てください。



4. ワイヤレス LED ディスプレイ単体の電池の持ちは短いため、ご使用の2日前には必ず充電をしてください。